

Incident met een APEX duik ontspanner gekoppeld aan een Draeger volgelaatsmasker.

Maart 2015

Tijdens een duik oefening gebeurde een incident met een APEKS ontspanner. Deze ontspanner werd samen gebruikt met een volgelaats dräger duikmasker.



Gedurende de oefening draaide de duiker zich met zijn gezicht naar de oppervlakte waarop de beschermplaat van de ontspanner los kwam. Dit zorgde voor de instroom van water in plaats van lucht. De duiker deed hierop een noodstijging denkend dat zijn ontspanner loskwam. Aan de oppervlakte stelde hij echter vast dat deze nog steeds aanwezig was.

Na dit incident werd het gebruik van de APEKS ontspanner binnen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen stopgezet en werd de leverancier gecontacteerd. In onze eerste vaststelling vertoonden 2 ontspanners met serienummer 1311 1159 & 1311 1171 dit probleem.

Uit de eerste communicatie werd duidelijk dat dit een gekend defect was en dat APEKS hiertoe reeds een terugroepactie had uitgevoerd. Sommige van onze ontspanners dateren van de generatie uit deze terugroepactie, maar waren door de producent voor verkoop reeds aangepast. Daarnaast vertoonden andere ontspanners, waarvan het serie n° niet ingesloten was in deze terugroepactie, toch een gelijkaardig probleem.

Van deze terugroepactie konden we enkel volgende schaarse informatie terugvinden en betreuen we dat deze informatie niet actief verdeeld werd bij de gebruikers.

<http://apeksmarine.co.uk/newsarticle.asp?Title=Limited%20recall%20of%20Apeks%20TX,%20ATX%20and%20XTX%202nd%20Stages%20&>

<http://www.cpsc.gov/en/recalls/2008/aqua-lung-recalls-apeks-scuba-diving-regulators-due-to-drowning-hazard/>

Naast het beschreven probleem was er ook een terugroepactie voor een type waarbij de ontspanner losraakt van het masker door impact. Hoewel dit niet gerelateerd is met ons incident, vermelden we deze informatie voor de volledigheid.

<http://apeksmarine.co.uk/newsarticle.asp?Title=Limited%20Recall%20-%20Apeks%20Panorama%20Full%20Face%20Mask%20TX100%202nd%20Stage&Lan=ENG>

We raden collega duikers aan om de ontspanners te controleren op basis van de serienummers en een manuele controle door te voeren van de beschermplaat. U kan uw leverancier contacteren voor meer informatie.



Kpt Desmet K.
Kpt Daragas D.
Kpl De Sutter B.